




## Basismaatregelen tegen verspreiding van het CORONA-virus

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hou steeds <b>minimaal 1,5 m afstand</b> tijdens alle werkzaamheden, tijdens eetpauzes, tijdens vergaderingen, tijdens het transport, ....                                                                                                                                 |
|    | Het dragen van <b>een mondmasker</b> op de werkplaats <b>is verplicht indien 1,5 m afstand met omstanders niet kan behouden</b> worden tijdens het werk, zowel binnen als buiten.                                                                                          |
|    | Als mondmasker is enkel een chirurgisch mondmasker, een frequent gewassen stoffen mondmasker, een FFP2-mondmasker zonder uitademventiel en zijn <b>sjaals, bandana's of buffs NIET toegelaten</b> .                                                                        |
|   | Wie zich <b>ziek</b> voelt, moet dit onmiddellijk melden aan de direct leidinggevende en thuis blijven en dient de procedure beschreven op <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/">https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/</a> |
|  | Maak bij aankomst op de werf gebruik van de <b>handgels</b> bij het infobord op de werf.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Was</b> je handen voldoende vaak en grondig met zeep. De werfleiding voorziet bij elke wastafel voldoende handzeep !                                                                                                                                                    |
|  | <b>Hoest of nies</b> weg van je collega's en omstanders of desnoods in je elleboog.                                                                                                                                                                                        |
|  | Gebruik zoveel mogelijk <b>eigen werkmaterieel en gereedschap</b> . Indien toch gereedschap wordt doorgegeven, moet deze eerst ontsmet worden.                                                                                                                             |
|  | Tijdens het <b>transport naar de werf</b> mogen maximum 2 personen per rij per voertuig en is <b>een mondmasker of plexiglas-afscherming</b> voor alle inzittenden <b>verplicht</b> !                                                                                      |



## Basismaatregelen tegen verspreiding van het CORONA-virus



**Eet** zoveel mogelijk buiten of eet in shiften, maximum per 3 in de keet, op 1.5 m afstand en niet recht over elkaar.

**Reinig** de tafels en stoelen na elk gebruik, ook na vergaderingen.



Een **toilet** wordt afgesloten en toegekend aan een vaste groep (bv 1 per onderaannemer) die zelf instaat voor de periodieke reiniging.



Er mogen maximum 3 personen tegelijk in de kleedruimte.




Vergader of overleg zoveel mogelijk **digitaal** of buiten op ruime afstand en in kleine groepjes en met mondmasker. Het dragen van **een mondmasker is voor iedereen verplicht bij betreden van vergaderketen of bureelketen**. Dit wordt duidelijk geafficheerd op de ingangdeur.



Bij het betreden **van een winddicht gebouw** is het dragen van **een mondmasker verplicht** en verboden te roken.

Eénmaal op de werkplaats en mits 1,5 m afstand met omstanders kan het mondmasker afgenomen worden.



De afstandsregels dienen zowel horizontaal als verticaal gerespecteerd te worden (zie stellingen, hoogtewerkers, betonwerken, bekistingswerken,...).



Persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM's**) worden niet uitgeleend en niet doorgegeven. Dragen van werkhandschoenen is sterk aangewezen en de nodige andere PBM's blijven verplicht ifv de aanwezige risico's.



Werknemers die pas terugkomen uit **zones in het buitenland** met verhoogd risico (zones in het rood) dienen de procedure te volgen zoals die omschreven is op: <https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/>.



De werfleider van Vandenbussche is aanspreekpunt als de **corona-verantwoordelijke** van de werf !

Elke vaststelling van vermoeden van besmetting of **ziekte bij eigen werknemers of werknemers van onderaannemers** dient gemeld te worden !